



CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

RELATÓRIO MENSAL

Outubro de 2021

Índice

Introdução _____ **2**

Tabela 1 – Número de intervenções de recolha de resíduos por equipamento _____ **3**

Introdução

Nos termos do n.º 6 da cláusula 3.ª do Contrato de Delegação de Competências (CDC), a Junta de Freguesia de Alvalade (JFA) apresenta um relatório mensal da recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos, de superfície e subterrâneos, e vidrões.

A informação agora cedida está disposta na tabela 1, nos termos da minuta estabelecida pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). Tal como nos meses precedentes, à mesma foram assinalados a vermelho três locais não pertencentes à freguesia e a ecoilha subterrânea do estacionamento do Mercado de Alvalade, que é gerida separadamente. Foram ainda acrescentados, também como previamente, 18 locais com equipamentos a intervencionar, não previstos na minuta (assinalados a amarelo), os quais representam um aumento de 18% relativamente ao previsto.

O relatório reporta ao período de outubro. Não foi considerada a coluna “N.º de vezes equipamento encontrado cheio”, uma vez que não efetuamos o controlo desta informação e a mesma deve ser recolhida pelos serviços responsáveis pelo esvaziamento dos contentores dos ecopontos e vidrões, visto serem quem tem a competência legal para tal e a mesma não está delegada.

Para dar resposta às competências delegadas, a recolha de resíduos indevidamente depositados junto dos equipamentos é efetuada diariamente, sete dias por semana, sempre que se verificarem resíduos depositados junto dos ecopontos e vidrões, sendo frequente a repetição de alguns locais no mesmo dia. Registam-se algumas dificuldades relacionadas com a deposição de resíduos verdes e entulhos junto dos vidrões.

Tabela 1 – Número de intervenções de recolha de resíduos por equipamento

Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Outubro		
		Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
Av 5 de outubro, n.º 250 B	Vidrão	28	0	0
Av Almirante Gago Coutinho, n.º 154	Vidrão	28	0	0
Av Almirante Gago Coutinho, entre 55 A e 55	Vidrão	28	0	0
Av Almirante Gago Coutinho, n.º 125	Vidrão	28	0	0
Av Almirante Gago Coutinho, n.º 151/153	Vidrão	28	0	0
Av Almirante Gago Coutinho, Lado 50 B	Vidrão	28	0	0
Av da Igreja, Ft bomba de gasolina da Volkswagen	Vidrão	28	0	0
Av da Igreja, n.º 56	Vidrão	28	0	0
Av da Igreja, n.º 66 A	Vidrão	28	0	0
Av de Roma, n.º 93	Vidrão	28	0	0
Av de Roma, n.º 78	Vidrão	28	0	0
Av de Roma, junto ao portão da Escola Eugénio Santos	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
Av de Roma, nº 58	Vidrão	29	0	0
Crzt Av do Brasil com a Av de Roma	Vidrão	28	0	0
Av do Brasil, n.º 145	Vidrão	28	0	0
Av do Brasil, nº 43	Vidrão	28	0	0
Av Dom Rodrigo da Cunha, n.º 20	Vidrão	28	0	0
Av Dom Rodrigo da Cunha, junto à Fundação Adolfo Vieira de Brito	Vidrão	28	0	0
Crzt Av Estados Unidos da América com a R. de Entrecampos	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, entre nº 10 e 12	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 82	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 100	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 125	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 128	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 36	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
Av Estados Unidos da América, n.º 48	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 9 A	Vidrão	28	0	0
Av Estados Unidos da América, n.º 44A	Vidrão	28	0	0
Av Frei Miguel Contreiras, n.º 8	Vidrão	28	0	0
Av Marechal Craveiro Lopes, dentro parque Hotel Radisson SAS	Vidrão	29	0	0
Av Marechal Craveiro Lopes, n.º 8	Vidrão	28	0	0
Av Rio de Janeiro, n.º 50 A-B	Vidrão	29	0	0
Av Rio de Janeiro, Estacionamento Mercado Alvalade	Ecoilha Subterrânea	-	-	-
Av Rio de Janeiro, n.º 29	Vidrão	28	0	0
Av Rio de Janeiro, n.º 37	Vidrão	28	0	0
Av Santa Joana Princesa, n.º 5	Vidrão	28	0	0
Av São João de Deus, Ft Av de Madrid	Vidrão	-	-	-
Crzt Cp Grande com a Av. Professor Aníbal Bettencourt	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
Cp Grande, n.º 7	Vidrão	28	0	0
Cp Grande, n.º 208	Vidrão	29	0	0
Cp Grande, n.º 292	Vidrão	29	0	0
Cp Grande, n.º 250 - 252	Ecoilha Subterrânea	28	0	0
Crzt do Lg Frei Heitor Pinto com a Av Rio de Janeiro	Ecoilha Subterrânea	29	0	0
Pc Andrade Caminha, n.º 3	Vidrão	28	0	0
Pc Francisco Morais, n.º 1	Vidrão	28	0	0
Crzt Pc Francisco Morais com a Rua Alfredo Cortês	Vidrão	deixou existir	deixou existir	deixou existir
Crzt R Aboim Ascensão, n.º 28 com o Campo Grande	Vidrão	28	0	0
R Acácio de Paiva, n.º 20	Vidrão	29	0	0
R Acácio de Paiva, n.º 1	Vidrão	28	0	0
R Afonso Lopes Vieira, n.º 52C	Vidrão	28	0	0
R Afonso Lopes Vieira, Prox Tv Aboim Ascensão	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R Alberto de Oliveira, n.º 11	Vidrão	28	0	0
R Alexandre Rey Colaço, n.º 24	Vidrão	28	0	0
Crzt Av Brasil com a R Alferes Malheiro	Vidrão	28	0	0
R Alfredo Cortês, n.º 3 B	Vidrão	28	0	0
Crzt R Antero de Figueiredo com a R Teixeira de Pascoais	Vidrão	28	0	0
R António Albino Machado, n.º 19A	Vidrão	28	0	0
R António Patrício, n.º 8	Vidrão	28	0	0
R António Patrício, n.º 13A	Vidrão	28	0	0
Crzt R António Ramalho R Maria Amália Vaz de Carvalho	Vidrão	28	0	0
R Aprígio Mafra nas traseiras do n.º 110	Ecoilha Subterrânea	29	0	0
R Aprígio Mafra, n.º 25 (próximo do ginásio)	Vidrão	28	0	0
R Bulhão Pato, n.º 1	Ecoilha Subterrânea	28	0	0
R Carlos Malheiro Dias, n.º 27	Vidrão	28	0	0


		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R Centro Cultural, n.º 6-A	Vidrão	29	0	0
Crzt R Conde de Ficalho com a R Francisco Franco	Vidrão	28	0	0
R Conde de Sabugosa, n.º 3	Vidrão	28	0	0
R Conde de Sabugosa, traseiras do café Luanda (zona de estacionamento)	Vidrão	28	0	0
R Conde de Sabugosa, junto n.º. 26-A.	Vidrão	28	0	0
R Coronel Bento Roma, n.º 16	Vidrão	28	0	0
R Diogo Bernardes, n.º 18	Vidrão	-	-	-
R Dom Pedro Cristo, junto Escola A. G. Coutinho	Vidrão	29	0	0
Crzt R Domingos Bontempo com a R Epifânio Dias	Vidrão	28	0	0
Crzt R Domingos Bontempo com a R Viana da Mota	Vidrão	28	0	0
R Doutor Gama Barros, n.º 58A	Vidrão	28	0	0
R Doutor João Soares, n.º 3	Vidrão	29	0	0
R Epifânio Dias, n.º 44	Vidrão	29	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R Fausto Guedes Teixeira, n.º 15	Vidrão	28	0	0
R Fernando Pessoa, n.º 12	Vidrão	28	0	0
R Francisco Franco, n.º 3	Ecoilha Subterrânea	28	0	0
R Francisco Lourenço da Fonseca, n.º 2B	Vidrão	28	0	0
R Frei Amador Arrais, n.º 1 -E	Ecoilha Subterrânea	29	0	0
R Frei Tomé de Jesus, n.º 16 A	Vidrão	28	0	0
Crzt R General Pimenta de Castro com a Av Frei Miguel Contreiras	Vidrão	28	0	0
Crzt R Guilhermina Suggiacom a Rua António Andrade	Vidrão	28	0	0
R João de Deus Ramos, n.º 1	Vidrão	28	0	0
R João Villaret, Ft R Augusto Gil - no passeio	Vidrão	-	-	-
R Joaquim Rocha Cabral, n.º 16	Vidrão	28	0	0
R Jorge Colaço, n.º 2	Vidrão	28	0	0
R Jorge Colaço, n.º 26	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R José Duro, n.º 19	Vidrão	28	0	0
R José Duro, n.º 27	Vidrão	28	0	0
Crzt R José Pinheiro de Melo com a R Dr Gama Barros	Vidrão	28	0	0
R Lagares de El-Rei, n.º 17C	Vidrão	28	0	0
R Luís Augusto Palmeirim, n.º 4	Vidrão	28	0	0
Crzt R Marquês do Soveral com a R Carlos Mayer	Vidrão	29	0	0
R Marquesa de Alorna, n.º 34	Vidrão	28	0	0
Crzt R Marquesa de Alorna com a Av da Igreja	Vidrão	28	0	0
R Moura Girão, n.º 35	Vidrão	28	0	0
Qta Barros - R Paul Harris Lt 11	Vidrão	28	0	0
R Professor Veiga Beirão, n.º 8	Vidrão	28	0	0
R Teixeira de Pascoais, n.º 1	Vidrão	28	0	0
Crzt R Tomás da Fonseca com a Az Galhadas	Vidrão	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R Violante do Céu, n.º 1	Vidrão	28	0	0
R Visconde de Seabra, n.º 4	Vidrão	28	0	0
Crzt Tv Henrique Cardoso com a R Infante Dom Pedro	Vidrão	28	0	0
R Mem de Sá	Ecoilha superfície	29	0	0
R D. Luís da Cunha	Ecoilha superfície	29	0	0
R Frei Joaquim Sta R. Viterbo	Ecoilha superfície	28	0	0
Azinhaga dos Barros	Ecoilha superfície	28	0	0
R Carlos Mayer	Ecoilha Subterrânea	29	0	0
R Dr. Gama Barros	Ecoilha Subterrânea	28	0	0
R António Ferreira	Ecoilha Subterrânea	29	0	0
R João Saraiva, junto ao n.º24	Vidrão	29	0	0
R Eng. Manuel da Rocha, junto à entrada do B.º S. João de Brito	Ecoilha superfície	29	0	0
R Eng. Manuel da Rocha	Ecoilha superfície	28	0	0

		Outubro		
Nome da Rua	Descrição do Equipamento	Nº de Recolhas Efetuadas pela JF	Nº de Ocorrências Registadas de resíduos em torno do Equipamento	Nº de Ocorrências resolvidas
R Eng. Manuel da Rocha, perto das hortas	Ecoilha superfície	29	0	0
Bairro S. João de Brito, R das Mimosas	Ecoilha superfície	28	0	0
Bairro S. João de Brito, Estrada da Portela	Ecoilha superfície	28	0	0
Bairro S. João de Brito, R A, junto ao n.º5	Ecoilha superfície	28	0	0
Bairro S. João de Brito, R F	Ecoilha superfície	28	0	0
Bairro S. João de Brito, R do Sol	Ecoilha superfície	28	0	0
R Silva Albuquerque, em frente ao INATEL	Vidrão	28	0	0
R das Murtas	Ecoilha superfície	29	0	0

 Equipamentos existentes que não estavam assinalados na minuta da CML.

Lisboa, 8 de novembro de 2021.