

**REPARAÇÕES NA 18ª ESQUADRA DA PSP - CAMPO GRANDE**  
**Estimativa Orçamental**

Dez.2024

Art.	Designação dos trabalhos	Uni	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>1.</b>	<b>EXTERIOR</b>				
1.1	Limpeza de toldo na fachada principal	vg	1,00	50,00 €	50,00 €
1.2	Fixar e pintar corrimão	ml	12,00	45,00 €	540,00 €
1.3	Colocar fita antiderrapante nos degraus da escada	un	4,00	22,00 €	88,00 €
1.4	Pintar parede junto à entrada	m2	15,00	14,00 €	210,00 €
1.5	Pintura de postes de bandeira a cor azul igual à existente	vg	1,00	130,00 €	130,00 €
<b>2.</b>	<b>PISO 0   HALL DE ENTRADA</b>				
2.1	Colocar película na parte inferior do vidro junto à secretária (ficar com aparência de vidro fosco, idêntico aos da sala de atendimento ao público)	m2	0,68	55,00 €	37,62 €
2.2	Colocar película na parte superior do vidro junto à secretária (ficar com aparência de vidro fosco, idêntico aos da sala de atendimento ao público)	m2	1,20	60,00 €	72,00 €
2.3	Colocar trava portas na porta de entrada	un	1,00	25,00 €	25,00 €
<b>3.</b>	<b>PISO 0   SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO</b>				
3.1	Afinar/apertar ferragens puxador da porta	un	1,00	35,00 €	35,00 €
3.2	Substituir régua transição pavimento	ml	2,00	35,00 €	70,00 €
<b>4.</b>	<b>PISO 0   SALA DE APOIO</b>				
4.1	Substituir luminária	un	1,00	12,00 €	12,00 €
4.2	Afinação porta de acesso à sala de atendimento ao público/ colocar régua transição pavimento	un	1,00	45,00 €	45,00 €
4.3	Pintar paredes   acrílico	vg	1,00	180,00 €	180,00 €
4.4	Rever tomadas e calhas técnicas	vg	1,00	60,00 €	60,00 €
<b>5.</b>	<b>PISO 0   SALA APOIO À VITIMA</b>				
5.1	Tubagem em tubo de 50x50 em ferro para apoio suporte ao telhado	un	1,00	35,00 €	35,00 €
<b>6.</b>	<b>PISO 0   IS MOBILIDADE CONDICIONADA</b>				
6.1	Verificar/apertar torneira	vg	1,00	10,00 €	10,00 €
6.2	Substituir dispensador sabão	un	2,00	50,00 €	100,00 €
6.3	Colocar dispensador toalhas papel	un	2,00	50,00 €	100,00 €
6.4	Afinação de porta	vg	1,00	55,00 €	55,00 €
<b>7.</b>	<b>PISO 0   IS PÚBLICO</b>				
7.1	Afinação de porta	vg	1,00	55,00 €	55,00 €
7.2	Substituir dispensador sabão	un	1,00	50,00 €	50,00 €
7.3	Colocar dispensador toalhas papel	un	1,00	50,00 €	50,00 €
<b>8.</b>	<b>PISO 0   ESCADAS / ESPAÇO PÚBLICO</b>				
8.1	Verificação de iluminação geral e de emergência	un	8,00	90,00 €	720,00 €
<b>9.</b>	<b>PISO 1   BLANEÁRIO MASCULINO</b>				
9.1	Rematar pavimento flutuante	vg	1,00	180,00 €	180,00 €
9.2	Pintura paredes (humidade)	vg	1,00	145,00 €	145,00 €
9.3	Substituir lâmpadas fundidas	un	4,00	12,00 €	48,00 €
9.4	Afinar porta	un	1,00	55,00 €	55,00 €
9.5	Substituir dispensador sabão	un	1,00	50,00 €	50,00 €
9.6	Colocar dispensador toalhas papel	un	1,00	50,00 €	50,00 €
9.7	Colocar grelha pavimento no duche	vg	1,00	350,00 €	350,00 €
9.8	Película fosca	m2	1,98	55,00 €	108,90 €
<b>10.</b>	<b>PISO 1   BLANEÁRIO FEMININO</b>				0,00 €
10.1	Afinar porta	un	1,00	25,00 €	25,00 €
10.2	Colocar Cortina	un	1,00	30,00 €	30,00 €
10.3	Colocar cortina duche + varão	un	3,00	55,00 €	165,00 €

**REPARAÇÕES NA 18ª ESQUADRA DA PSP - CAMPO GRANDE**  
**Estimativa Orçamental**

Dez.2024

Art.	Designação dos trabalhos	Uni	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>11.</b>	<b>PISO 1   DORMITÓRIO</b>				
11.1	Colocar puxador na porta	un	1,00	55,00 €	55,00 €
11.2	Colocar estores de rolo do tipo blackout (2 unidades, dimensão janelas 1.13m largura x 1.19m altura)	m2	2,70	80,00 €	216,00 €
11.3	Rematar/substituir pavimento	m2	12,00	45,00 €	540,00 €
11.4	Substituir sanita e autoclismo na IS	un	2,00	285,00 €	570,00 €
11.5	Colocar suportes duche	un	1,00	35,00 €	35,00 €
11.6	Colocação de película na janela da zona de circulação do dormitório	m2	1,38	55,00 €	75,90 €
11.7	Substituição do porta-rolos da IS do dormitório	un	1,00	50,00 €	50,00 €
11.8	Substituir luminária	un	4,00	12,00 €	48,00 €
<b>12.</b>	<b>PISO 1   SALA DE REFEIÇÕES</b>				
12.1	Colocar puxador na porta	un	1,00	55,00 €	55,00 €
12.2	Substituir estores (3 unidades, dimensão janelas 1.13m larg x 1.19m altura) por estores translúcidos de rolo	m2	4,30	80,00 €	344,00 €
<b>13.</b>	<b>PISO 1   SECRETARIA</b>				
13.1	Colar tacos pavimento soltos	vg	1,00	55,00 €	55,00 €
13.2	Substituir lâmpadas fundidas	un	3,00	12,00 €	36,00 €
13.3	Substituir estores (8 unidades, dimensão janelas 1.13m larg x 1.19m altura) por estores translúcidos de rolo	m2	10,75	80,00 €	860,00 €
<b>14.</b>	<b>PISO 1   GABINETE COMANDANTE</b>				
14.1	Afinar porta interior e puxador	un	1,00	55,00 €	55,00 €
14.2	Sanita	un	1,00	285,00 €	285,00 €
14.3	Substituir estores (1 unidades, dimensão janelas 1.13m larg x 1.19m altura) por estores translúcidos de rolo	m2	1,45	80,00 €	116,00 €
14.4	Substituir estores por estores de rolo do tipo blackout	m2	1,91	85,00 €	162,35 €
14.5	Suporte e telefone duche	un	1,00	35,00 €	35,00 €
<b>15.</b>	<b>ESCADA METÁLICA</b>				
15.1	Reguas de Madeira no espelho da escada	vg	1,00	180,00 €	180,00 €
<b>16.</b>	<b>AR CONDICIONADO</b>				
16.1	Instalação de ar condicionado no Hall de Entrada, na Sala de Atendimento e no Dormitório (AIRWELL MURAL HDLA-025+YDAA-025)	un	3,00	455,00 €	1 365,00 €
16.2	Serviço de montagem	un	3,00	250,00 €	750,00 €
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>9 824,77 €</b>