

Período de referência:

1 a 31 de janeiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.	Mecânica	Manual
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m ³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	239	868
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m ³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.		
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.		
	Deservagem	Arruamentos	
		Hospital de Santa Maria	Av. Professor Egas Moniz
			Av. dos Combatentes
			Av. das Forças Armadas
			Av. Prof. Gama Pinto
		Gama Pinto	Av. Prof. Gama Pinto
		Cidade Universitária	Alameda da Universidade
		Avenida Roma (Norte)	Avenida Roma entre a Av. do Brasil e a Praça de Alvalade (ambos os lados)
			Praça de Alvalade entre a Av. de Roma e a Av. da Igreja (ambos os lados)
			Rua Luis Augusto Palmeirim entre a Av. de Roma e a Rua Marquesa Alorna (ambos os lados)
		Conde Ficalho	Rua Conde Ficalho
			Rua Carlos Lobo D'Ávila
			Rua Professor Veiga Beirão
		D. Rodrigo da Cunha	Rua Francisco Franco
		Qta. Calçada Nova	Rua Tomás da Fonseca
			Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo
			Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo
			Azinhaga dos Barros
			Rua Joaquim Rocha Cabral
Rua Caldeira Rodrigues			
Rua Paul Harris			
Av. Rui Nogueira Simões			
Rua António Albino Machado			
		100	

Período de referência:

1 a 31 de janeiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções		
Proteção Integrada	Deservagem	Av. das Galhardas	Azinhaga das Galhardas		
		Carlos Malheiro Dias	Rua Duarte Lobo		
			Rua Viana da Mota		
		Carlos Seixas		Rua Carlos Seixas	
				Rua Cipriano Martins	
				Rua Filipe Magalhães	
				Largo Frei Luis de Sousa	
				Rua D. Pedro Cristo	
				Rua Domingos Bontempo entre a Rua D. Pedro Cristo e a Rua Viana da Mota (ambos os lados)	
				Rua Alexandre Rey Colaço	
		Eduardo Noronha		Rua Eduardo Noronha	
				Rua Francisco Lourenço da Fonseca	
		Raul Brandão		Rua Raul Brandão	
				Rua Epifânio Dias	
				Rua Frei Manuel Cardoso	
				Rua Domingos Bontempo entre a Rua Frei Manuel Cardoso e a Rua Epifânio Dias	
		Maria Amália Vaz Carvalho		Rua Maria Amália Vaz de Carvalho	
				Rua Alberto Osório de Castro	
				Rua José Duro (Sul)	
				Rua Alberto Bramão	
				Rua Guilherme Faria	
				Passagem pedonal entre a Rua Marquesa Alorna e a Rua Alberto Osório de Castro	
		Silva Albuquerque		Rua Marquesa Alorna (Sul)	
			Arruamentos		
		Lavagens	Recantos		5
			Avenida Roma n.º 129 (antiga Farmácia)		
			Avenida Roma n.º 107 (cruz. Rua Violante do Céu)		
Praça de Alvalade (recanto)					
Largo Francisco de Moraes (estacionamento de bicicletas)					
Avenida Almirante Gago Coutinho 38-40 (caminho de acesso aos prédios)					

Período de referência: 1 a 31 de janeiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Manutenção	65
	Avenida do Brasil entre o Campo Grande e a Rua das Murtas-nascente (ambos os lados)	
	Avenida do Brasil entre a Rua das Murtas-nascente e Rua Eng.º Manuel Rocha (ambos os lados)	
	Avenida do Brasil entre a Rua Eng.º Manuel Rocha e a rotunda do Relógio	
	Rua Reinaldo Ferreira	
	Rua Eugénio de Castro Rodrigues	
	Rua João de Deus Ramos	
	Rua Alferes Malheiro	
	Rua Marquês de Soveral	
	Rua Ricardo Jorge	
	Rua Coronel Marques Leitão	
	Largo do Pote d'Água	
	Travessa do Pote d'Água	
	Largo João Vaz	
	Rua Constantino Fernandes	
	Largo Ribeiro Cristino	
	Rua Lopes Mendonça	
	Rua acesso às Casas Mortuárias da Igreja São João de Brito	
	Rua Acácio Paiva entre a Rua Luís Augusto Palmeirim e a Rua João Saraiva	
	Rua do Centro Cultural	
	Rua João Saraiva	
	Rua Aprígio de Mafra	
	Rua Luís Augusto Palmeirim entre a Rua Marquesa Alorna e a Rua José Duro	
	Rua Marquesa Alorna entre a Rua Luís Augusto Palmeirim e a Av. da Igreja	
	Rua José D'Esaguy	
	Rua José Duro entre a Rua Luís Augusto Palmeirim e a Av. da Igreja	
	Rua Acácio Paiva entre a Rua Luís Augusto Palmeirim e a Av. da Igreja	
	Avenida Roma entre a Av. do Brasil e a Praça de Alvalade (ambos os lados)	
	Praça de Alvalade entre a Av. de Roma e a Av. da Igreja (ambos os lados)	
	Av. da Igreja (lado par)	
	Rua Alberto Oliveira	
	Rua Rosália de Castro (Norte)	
	Rua Fernando Caldeira (Norte)	
Rua Branca Gonta Colaço (Norte)		
Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. José Régio e o Relógio (lado par)		
Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. Rodrigo da Cunha e o Relógio (lado ímpar)		
Rua Conde Ficalho		
Rua Carlos Lobo D'Ávila		
Rua Professor Veiga Beirão		
Av. D. Rodrigo da Cunha		

Período de referência:

1 a 31 de janeiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Av. Santa Joana Princesa	-
	Rua Conde Arnoso	
	Rua Carlos Mayer entre a Rua Lopes Mendonça e a Rua Conde Arnoso	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)	
	Av. EUA entre a Av. de Roma e o Campo Grande	
	Av. EUA entre a Av. Rio de Janeiro e a Av. Almirante Gago Coutinho (ambos os lados)	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)	
	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a Av. Rio de Janeiro e a Rua Marquesa Alorna (ambos os lados)	
	Rua Alberto Osório de Castro	
	Rua José Duro (Sul)	
	Rua D. Alberto Bramão	
	Rua Guilherme Faria	
	Passagem pedonal entre a Rua Marquesa Alorna e a Rua Alberto Osório de Castro	
	Rua Silva Albuquerque	
	Rua António Ramalho	
	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a Rua Marquesa Alorna e a Av. de Roma (ambos os lados)	
	Rua Marquesa Alorna (Sul)	
	Av. de Roma entre a Praça de Alvalade e a Av. EUA (ambos os lados)	
	Praça de Alvalade entre a Av. da Igreja (Nascente) e a Av. da Igreja (Poente Sul)	
Rua Francisco Franco - dois dias		
Av. de Roma entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados) - dois dias		
Avenida Rio de Janeiro (Norte) - 3 dias		
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	48
	Pontos Críticos	
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)	
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)	
	Azinhaga das Galhardas (a meio)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)	
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)		

Período de referência: 1 a 31 de janeiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	71 200 sacos repostos
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos 128 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	
Despejo de papeléiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeléiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papeléiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	902,36 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	25 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	18 anomalias reportadas
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	13
	Protecção Integrada	4
	Dejectos	1
	Papeleiras	3
	OEL	0
	Lavagem	2
	Sarjeta/Sumidouro	1
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	12
	Outras Entidades	0
	Outros	1
	Agradecimentos	0
	Total de ocorrências recebidas	