

Período de referência:

1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções		
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.	Mecânica	Manual	
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m ³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	224	882	
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m ³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.			
	Deservagem	Arruamentos		102
		Gama Pinto	Av. Prof. Gama Pinto	
		Cidade Universitária	Alameda da Universidade	
		Jorge Colaço	Rua Eng.º Manuel Rocha	
		Av. Brasil (Nascente)	Avenida do Brasil entre a Rua Eng.º Manuel Rocha e a rotunda do Relógio	
		Luis Augusto Palmeirim	Rua José Duro entre a Rua Luís Augusto Palmeirim e a Av. da Igreja	
		Gago Coutinho (Relógio)	Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. José Régio e o Relógio (lado par)	
		Gago Coutinho (Norte)	Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. Dom Rodrigo da Cunha e o Relógio (lado ímpar)	
		D. Rodrigo da Cunha	Av. D. Rodrigo da Cunha Rua Francisco Franco	
		Santa Joana Princesa	Rua Conde Arnoso Rua Carlos Mayer entre a Rua Lopes Mendonça e a Rua Conde Arnoso	
		S. João de Brito (escad.)	Rua São João de Brito (escadinhas laterais da Igreja)	
		Gago Coutinho (Centro)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)	
		Av. Estados Unidos	Av. EUA entre a Av. de Roma e o Campo Grande	
		Henrique Cardoso	Travessa Henrique Cardoso Rua Infante D. Pedro entre a Rua António Ferreira e a Rua de Entrecampos	

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções
	Frei Tomé de Jesus	Rua Frei Tomé de Jesus	
		Rua António Ferreira entre a Travessa Henrique Cardoso e a Rua Frei Tomé de Jesus	
		Rua Frei Amador Arrais	
		Rua Gonçalo Trancoso	
		Rua Jerónimo Corte Real	
	António Ferreira	Rua António Ferreira entre a Rua Frei Tomé de Jesus e a Praça Andrade Caminha	
		Praça Andrade Caminha	
		Rua Diogo Bernardes	
		Rua Fernão Alvares do Oriente	
		Rua Flores de Lima	
	Avenida Roma (Sul)	Av. de Roma entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)	
	Estados Unidos (Centro/Sul)	Av. EUA entre a Av. de Roma e a Av. Rio de Janeiro (ambos os lados)	
	Frei Miguel Contreiras (Nascente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. Almirante Gago Coutinho e a Rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados)	
		Rua General Pimenta de Castro	
	Guilhermina Suggia	Rua Guilherme Suggia	
		Rua Francisco Andrade	
		Rua António Andrade	
		Rua D.Francisco Sousa Coutinho	
		Largo Cristovão Aires	
		Largo Fernandes Costa	
	Gago Coutinho (Sul)	Largo Rodrigues Cordeiro	
		Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)	
	Avenida Roma (Centro)	Av. de Roma entre a Praça de Alvalade e a Av. EUA (ambos os lados)	
Praça de Alvalade entre a Av. da Igreja (Nascente) e a Av. da Igreja (Poente Sul)			

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
	Arruamentos	
Lavagens	Recantos	54
	Avenida Roma (n.º 129 (antiga Farmácia); n.º 107 (cruz. Rua Violante do Céu); n.ºs 77 e 79; n.ºs 68-80-86)	
	Praça de Alvalade	
	Largo Machado Assis	
	Rua José Pinheiro de Melo	
	Avenida Frei Miguel Contreiras (frente aos n.ºs 26, 30, 36, 38 e ao pilar da passagem pedonal)	
	Rua Lagares D'El Rei Lote 1481	
	Travessa Henrique Cardoso	
	Rua Flores de Lima (junto n.º 1 arcada)	
	Avenida Rio Janeiro (n.ºs pares lado Sul)	
	Travessa do Pote D'Água (arcadas)	
	Rua José Duro (passagem para a Av. Rio Janeiro)	
	Rua Odette Saint-Maurice (recanto na entrada da rua)	
	Campo Grande (recantos)	
	Rua José Lins do Rego (arcada Avenida do Brasil)	
	Rua Aprigio Mafra junto aos prédios (pombos)	
	Avenida Prof. Egas Moniz (Praça Táxis)	
	Av. Estados Unidos América n.º 113 (arcadas)	
	Travessa Aboim Ascensão (arcadas)	
	Rua Francisco Lourenço da Fonseca (escadas para a Av. Alm. Gago Coutinho)	
Avenida da Igreja (passagem subterrânea)		
Largo Francisco de Moraes		
Largo Cristóvão Aires		
Rua António Patricio		

Período de referência:

1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Manutenção	141
	Av. Professor Egas Moniz	
	Av. dos Combatentes	
	Av. das Forças Armadas	
	Av. Prof. Gama Pinto	
	Alameda da Universidade	
	Campo Grande	
	Av. 5 de Outubro	
	Rua Helena Félix	
	Rua Dr. João Soares	
	Rua Prof. Aníbal Bettencourt	
	Rua Ernesto Vasconcelos	
	Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a Rua Odette Saint-Maurice	
	Rua Odette de Saint-Maurice	
	Av. do Brasil entre o Campo Grande e a Rua das Murtas-nascente (ambos os lados)	
	Rua das Murtas	
	Rua José Santa Camarão	
	Av. do Brasil entre Rua das Murtas-nascente e Rua Eng.º Manuel Rocha (dois lados)	
	Rua Jorge Colaço	
	Rua Eng.º Manuel Rocha	
	Avenida do Brasil entre a Rua Eng.º Manuel Rocha e a rotunda do Relógio	
	Praça de Alvalade entre a Av. de Roma e a Av. da Igreja (ambos os lados)	
	Rua Violante do Céu	
	Rua Guilherme Azevedo	
	Rua Eugénio de Castro	
	Rua Fausto Guedes Teixeira	
	Rua Camilo Pessanha	
	Rua Alberto Oliveira entre a Rua António Patrício e a Rua Fernando Pessoa	
	Rua Eduardo Vidal	
	Rua Aboim Ascensão	
	Rua Fernando Pessoa	
	Rua Mário Sá Carneiro	
	Rua Fernando Caldeira entre a Av. da Igreja e a Rua Fernando Pessoa	
	Rua Florbela Espanca	
	Rua projetada à Rua Fernando Pessoa	
	Rua Bernarda Ferreira de Lacerda	
	Rua Alberto Oliveira entre a Rua Fernando Pessoa e a Av. da Igreja	
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a Av. do Brasil e a Av. da Igreja	
	Rua José Lins do Rego	
	Rua Antónia Pusich	
	Rua João Lúcio	
	Rua Branca Gonta Colaço (norte)	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. José Régio e o Relógio (lado par)	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. Rodrigo da Cunha e o Relógio (lado ímpar)	
	Av. da Igreja	
	Rua São João de Brito escadilhas laterais da Igreja	

Período de referência:

1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Av. da Igreja (Poente-Sul)	
	Rua Castelo Branco Chaves	
	Rua Rosália de Castro (Sul)	
	Rua Fernando Caldeira (Sul)	
	Rua Branca Gonta Colaço (Sul)	
	Rua Tomás da Fonseca	
	Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo	
	Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo	
	Largo do Borda D'Água	
	Azinhaga dos Barros	
	Rua Joaquim Rocha Cabral	
	Rua Eng.Caldeira Rodrigues	
	Rua Paul Harris	
	Av. Rui Nogueira Simões	
	Rua António Albino Machado	
	Azinhaga das Galhardas	
	Rua D. Luis da Cunha	
	Rua Mem de Sá	
	Rua Nuno Ferrari	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (dois lados)	
	Rua Duarte Lobo	
	Rua Domingos Bontempo entre a Rua Duarte Lobo e a Rua Viana da Mota	
	Rua Viana da Mota	
	Rua Carlos Seixas	
	Rua Cipriano Martins	
	Rua Filipe Magalhães	
	Largo Frei Luis de Sousa	
	Rua D. Pedro Cristo	
	Rua Domingos Bontempo entre a Rua D. Pedro Cristo e a Rua Viana da Mota	
	Rua Alexandre Rey Colaço	
	Rua Eduardo Noronha	
	Rua Francisco Lourenço da Fonseca	
	Rua Raul Brandão	
	Rua Epifânio Dias	
	Rua Frei Manuel Cardoso	
	Rua Domingos Bontempo entre a Rua Frei Manuel Cardoso e a Rua Epifânio Dias	
	Largo da Rua Eduardo Noronha	
	Av. da República	
	Rua Visconde Seabra	
	Rua José Carlos dos Santos	
	Travessa Henrique Cardoso	
Rua Infante D. Pedro entre a Rua António Ferreira e a Rua de Entrecampos		
Rua de Entrecampos		
Rua Frei Tomé de Jesus		
Rua Alfredo Cortês		

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Rua António Ferreira entre a Travessa Henrique Cardoso e a Rua Frei Tomé de Jesus	
	Praça Francisco Morais	
	Rua Frei Amador Arrais	
	Rua Gonçalo Trancoso	
	Rua Jerónimo Corte Real	
	Rua António Ferreira entre a Rua Frei Tomé de Jesus e a Praça Andrade Caminha	
	Praça Andrade Caminha	
	Rua Diogo Bernardes	
	Rua Fernão Alvares do Oriente	
	Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos	
	Rua Flores de Lima	
	Rua Conde Sabugosa entre a Rua Dr. Gama Barros e a Av. de Roma (ambos os lados)	
	Rua Coronel Bento Roma	
	Rua Moura Girão	
	Rua José Pinheiro de Melo	
	Rua Conde Sabugosa entre a Rua Coronel Bento Roma e a Av. EUA (ambos os lados)	
	Rua Dr. Gama Barros	
	largo da Rua Conde Sabugosa	
	Rua José Pinheiro de Melo (sul)	
	Rua Moniz Barreto	
	Rua Lagares D'El Rei	
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. de Roma e a Rua Teixeira de Pascoais	
	Rua Infante D. Pedro (INEM) entre a Av. de Roma e a Rua António Ferreira	
	Rua Pedro Ivo	
	Rua Bulhão Pato	
	Rua Antero Figueiredo	
	Rua Teixeira de Pascoais	
	Av. EUA entre a Av. Rio de Janeiro e a Av. Almirante Gago Coutinho	
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. Almirante Gago Coutinho e a Rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados)	
	Rua General Pimenta de Castro	
	Rua Guilhermina Suggia	
	Rua Francisco Andrade	
	Rua António Andrade	
Rua Dr. Francisco Sousa Coutinho		
Largo Cristovão Aires		
Largo Fernandes Costa		
Largo Rodrigues Cordeiro		
Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)		
Av. Rio de Janeiro entre o Largo Frei Heitor Pinto e a Av. EUA (mbos os lados)		

Período de referência:

1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	41
	Pontos Críticos	
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)	
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)	
	Azinhaga das Galhardas (a meio)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)	
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)		
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	98 100 sacos repostos
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos 128 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	
Despejo de papeleiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	761,16 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	30 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	20 anomalias reportadas

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	5
	Protecção Integrada	7
	Dejectos	2
	Papeleiras	1
	OEL	0
	Lavagem	2
	Sarjeta/Sumidouro	2
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	9
	Outras Entidades	1
	Outros	3
	Agradecimentos	0
	Total de ocorrências recebidas	32

Elaborado por: Djamila Costa

Data: 05/03/21