

Período de referência:

1 a 31 de outubro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.		
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m ³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	229	861
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m ³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.		
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.		
	Deservagem	Arruamentos	
		Campo Grande (Poente)	Campo Grande entre a Av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade Rua Ernesto Vasconcelos
		Campo Grande (Norte)	Campo Grande entre a Av.do Brasil e a Av. Marechal Craveiro Lopes Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a Rua Odette Saint-Maurice Rua Odette Saint-Maurice
		Jorge Colaço	Rua Eng.º Manuel Rocha
		Acácio Paiva	Rua Aprígio Mafra
		Violante do Céu	Rua Violante do Céu
			Rua Guilherme Azevedo
			Rua Eugénio de Castro
			Rua Fausto Guedes Teixeira
		D. Rodrigo da Cunha	Rua Camilo Pessanha
		Santa Joana Princesa	Rua Francisco Franco
			Rua Conde Arnoso Rua Carlos Mayer entre a Rua Lopes Mendonça e a Rua Conde Arnoso
		S. João de Brito (escad.)	Rua São João de Brito (escadinhos laterais da Igreja)
		Qta. Calçada Nova	Rua Paul Harris
		Av. das Galhaldas	Azinhaga das Galhaldas
		Telheiras (Sul)	Rua Mem de Sá
		Carlos Malheiro Dias	Rua Duarte Lobo
			Rua Viana da Mota
		Carlos Seixas	Rua D. Pedro Cristo
Eduardo Noronha		Rua Eduardo Noronha	
	Rua Francisco Lourenço da Fonseca		
		76	

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções	
Proteção Integrada	Deservagem	Raul Brandão	Rua Epifânio Dias	-
			Rua Domingos Bontempo entre a Rua Frei Manuel Cardoso e a Rua Epifânio Dias	
		Avenida Roma (Sul)	Rua Conde Sabugosa entre a Rua Dr. Gama Barros e a Av. de Roma (ambos os lados)	
			Largo Machado Assis	
		Coronel Bento Roma	Rua Coronel Bento Roma	
			Rua Moura Girão	
			Rua José Pinheiro de Melo	
			Rua Conde Sabugosa entre a Rua Coronel Bento Roma e a Av. EUA (ambos os lados)	
		Doutor Gama Barros	Rua Dr. Gama Barros	
			Largo da Rua Conde Sabugosa	
			Rua José Pinheiro de Melo (Sul)	
			Rua Moniz Barreto	
			Rua Lagares D'El Rei	
		Frei Miguel Contreiras (Poente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. de Roma e a Rua Teixeira de Pascoais	
			Rua Pedro Ivo	
			Rua Teixeira de Pascoais	
		Lavagens	Recantos	
Avenida Roma (n.º 129 (antiga Farmácia); n.º 107 (cruz. Rua Violante do Céu); n.ºs 77 e 79)				
Praça de Alvalade				
Largo Machado Assis (recanto antes das instalações da Junta de Freguesia de Alvalade)				
Rua José Pinheiro de Melo n.º 53 junto da garagem				
Avenida Frei Miguel Contreiras (frente aos n.ºs 26, 30, 36, 38 e ao pilar da passagem pedonal)				
Rua Lagares D'El Rei (Lote 1481)				
Travessa Henrique Cardoso (recanto junto a bar)				
Rua Odette Saint-Maurice (recanto na entrada da rua)				
Campo Grande (troço junto à Igreja Paroquial dos Santos Reis Magos, recanto junto ao n.º 193 e 167)				
Rua José Lins do Rego (arcada Avenida do Brasil)				
Rua António Patricio (recantos e escadas)				
Avenida da Igreja (passagem subterrânea)				
Rua Fernando Pessoa (pontos críticos)				

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	73
	Manutenção	
	Rua Carlos Mayer	
	Rua do Centro Cultural	
	Rua Violante do Céu	
	Rua Guilherme Azevedo	
	Rua Eugénio de Castro	
	Rua Fausto Guedes Teixeira	
	Rua Camilo Pessanha	
	Rua António Patrício	
	Rua Alberto Oliveira entre a Rua António Patrício e a Rua Fernando Pessoa	
	Rua Eduardo Vidal	
	Travessa Aboim Ascensão	
	Rua Aboim Ascensão	
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a Av. da Igreja e a Rua António Patrício	
	Rua Fernando Pessoa	
	Rua Mário Sá Carneiro	
	Rua Fernando Caldeira entre a Av. da Igreja e a Rua Fernando Pessoa	
	Rua Florbela Espanca	
	Rua projetada à Rua Fernando Pessoa	
	Rua Bernarda Ferreira de Lacerda	
	Rua Alberto Oliveira entre a Rua Fernando Pessoa e a Av. da Igreja	
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a Av. do Brasil e a Av. da Igreja	
	Rua José Lins do Rego	
	Rua Antónia Pusich	
	Rua João Lúcio	
	Av. da Igreja (lado par)	
	Rua Alberto Oliveira	
	Rua Rosália de Castro (Norte)	
	Rua Fernando Caldeira (Norte)	
	Rua Professor Veiga Beirão	
	Av. D. Rodrigo da Cunha	
	Av. Santa Joana Princesa	
	Rua Conde de Arnoso	
	Rua Carlos Mayer entre a Rua Lopes Mendonça e a Rua Conde de Arnoso	
Rua São João de Brito (escadinhas laterais da Igreja)		
Av. da Igreja		
Rua Tomás da Fonseca		
Rua D. Luis da Cunha		
Rua Mem de Sá		
Rua Nuno Ferrari		
Av. da República		
Campo Grande entre a Av. da República e a Rua de Entrecampos		

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Rua Visconde Seabra	-
	Rua José Carlos dos Santos	
	Travessa Henrique Cardoso	
	Rua Infante D. Pedro entre a Rua António Ferreira e a Rua de Entrecampos	
	Rua de Entrecampos	
	Rua Frei Tomé de Jesus	
	Rua Alfredo Cortês	
	Rua António Ferreira entre a Travessa Henrique Cardoso e a Rua Frei Tomé de Jesus	
	Praça Francisco Morais	
	Rua Frei Amador Arrais	
	Rua Gonçalo Trancoso	
	Rua Jerónimo Corte Real	
	Rua António Ferreira entre a Rua Frei Tomé de Jesus e a Praça Andrade Caminha	
	Praça Andrade Caminha	
	Rua Diogo Bernardes	
	Rua Fernão Alvares do Oriente	
	Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos	
	Rua Flores de Lima	
	Rua Coronel Bento Roma	
	Rua Dr. Gama Barros	
	Largo da Rua Conde Sabugosa	
Rua José Pinheiro de Melo (Sul)		
Rua Moniz Barreto		
Rua Lagares D'El Rei		
Rua Infante D. Pedro (INEM) entre a Av. de Roma e a Rua António Ferreira		
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	42
	Pontos Críticos	
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)	
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)	
	Azinhaga das Galhardas (a meio)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)	
Recolha de dejetos de cães	Foi efetuada a remoção de dejetos de cães, em dias úteis alternados, nos arruamentos da Freguesia.	86 200
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de cães, duas vezes por semana, nos 131 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	
Despejo de papelarias	Foi efetuado esvaziamento diário das papelarias da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papelarias do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	814,16 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	48 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	42 anomalias reportadas
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	10
	Protecção Integrada	9
	Dejectos	9
	Papeleiras	3
	OEL	0
	Lavagem	11
	Sarjeta/Sumidouro	1
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	9
	Outras Entidades	0
	Outros	3
	Agradecimentos	2
Total de ocorrências recebidas		57

Elaborado por: Djamila Costa

Data: 08/11/21