

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções		
		Mecânica	Manual	
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.			
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m ³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	265	843	
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m ³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.		84	
	Arruamentos			
	Hospital Santa Maria	Av. Professor Egas Moniz		
		Av. dos Combatentes		
		Av. das Forças Armadas		
	Gama Pinto	Av. Prof. Gama Pinto		
	Forças Armadas	Entre Campo Grande e Av. Prof. Gama Pinto		
		Av. 5 de outubro		
		Rua Helena Félix		
	Doutor João Soares	Rua Dr. João Soares		
		Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a Rua Prof. Aníbal Bettencourt		
		Rua Prof. Aníbal Bettencourt		
	Campo Grande (Poente)	Campo Grande entre a Av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade		
	Campo Grande (Norte)	Rua Odette Saint-Maurice		
	Av. Brasil (Poente)	Avenida do Brasil entre o Campo Grande e a Rua das Murtas - Nascente (ambos os lados)		
	Murtas	Rua das Murtas		
	Av. Brasil (Centro)	Avenida do Brasil entre a Rua das Murtas - Nascente e Rua Eng.º Manuel Rocha (ambos os lados)		
	Jorge Colaço	Rua Jorge Colaço		
	Av. Brasil (Nascente)	Avenida do Brasil entre a Rua Eng.º Manuel Rocha e a Rotunda do Relógio		
	Ricardo Jorge	Rua Ricardo Jorge		
Rua Coronel Marques Leitão				
D. Rodrigo da Cunha	Av. D. Rodrigo da Cunha			
Santa Joana Princesa	Av. Santa Joana Princesa			

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções	
Proteção Integrada	Deservagem	Qta. Calçada Nova	Rua Tomás da Fonseca	-
			Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo	
			Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo	
			Azinhaga dos Barros	
			Rua Caldeira Rodrigues	
			Rua Paul Harris	
			Av. Rui Nogueira Simões	
			Rua António Albino Machado	
		Telheiras (Sul)	Rua D. Luis da Cunha	
			Rua Mem de Sá	
			Rua Nuno Ferrari	
			Av. EUA entre a Av. de Roma e o Campo Grande	
	Estados Unidos (Centro/Sul)	Av. EUA entre a av. de Roma e a Av. Rio de Janeiro (ambos os lados)		
	Estados Unidos (Nascente)	Av. EUA entre a Av. Rio de Janeiro e a Av. Almirante Gago Coutinho (ambos os lados)		
	Gago Coutinho (Sul)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)		
	Silva Albuquerque	Rua Silva Albuquerque		
Lavagens	Recantos e outras lavagens mecânicas		9	
	Rua José Pinheiro de Melo n.º 53 junto da garagem			
	Avenida Frei Miguel Contreiras (junto ao pilar da passagem pedonal)			
	Travessa Henrique Cardoso (recanto junto a bar)			
	Campo Grande (recanto junto ao n.º 193 e 167)			
	Rua José Lins do Rego (arcada Avenida do Brasil)			
	Largo Frei Heitor Pinto			
	Rua General Pimenta de Castro (parque das motas)			
	Lavagem de arruamentos		3	
	Rua Fernando Pessoa			
Rua Florbela Espanca				
Rua Mário de Sá Carneiro				
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos		21	
	Pontos Críticos			
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)			
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)			
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)			
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)			
	Azinhaga das Galhardas (a meio)			
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)			
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)				

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos, com base num plano semanal, nos arruamentos da Freguesia.		90850 sacos
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos, cerca de duas vezes por semana, nos 131 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		
Despejo de papeleiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.		
	Foi efetuado esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.		
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.		1038,04 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.		50 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.		62 anomalias reportadas
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	03/nov	Jogo de futebol (reforço da limpeza nas imediações do recinto desportivo - zona de rouletes do Campo Grande Norte)	Colocação de cerca de 16 contentores no local antes do evento desportivo. Limpeza do local com recurso a varredora mecânica e um trabalhador a dar apoio com soprador, após o evento desportivo. Recolha dos contentores após evento desportivo.
	18/nov		
	24/nov		
	28/nov		
	28/nov		

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2021

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	10
	Protecção Integrada	9
	Dejectos	5
	Papeleiras	1
	OEL	7
	Lavagem	2
	Sarjeta/Sumidouro	0
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	6
	Outras Entidades	0
	Outros	0
	Agradecimentos	2
Total de ocorrências recebidas	42	

Elaborado por: Djamila Costa

Data: 02/12/21