

Período de referência: 1 a 31 de dezembro de 2022

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções			
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.	Mecânica	Manual		
	<p>Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.</p> <p>Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.</p> <p>Foi efetuada limpeza com três aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.</p>	804			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.				
	Arruamentos				
	Deservagem	Campo Grande (norte)	Rua Odette Saint-Maurice		
		Jorge Colaço	Rua Jorge Colaço		
		Avenida Roma (norte)	Avenida Roma entre a Av. do Brasil e a Praça de Alvalade (ambos os lados)		
		Violante do Céu	Rua Violante do Céu		
			Rua Guilherme Azevedo		
			Rua Eugénio de Castro		
			Rua Fausto Guedes Teixeira		
		Av. Igreja (nascente)	Av. da Igreja		
		Gago Coutinho (centro)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)		
		Av. EUA (poente)	Av. EUA entre a av. de Roma e o Campo Grande		
		Avenida Roma (sul)	Av. de Roma entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)		
			Rua Conde Sabugosa entre a rua Dr. Gama Barros e a av. de Roma (ambos os lados)		
		Coronel Bento Roma	Rua Conde Sabugosa entre a rua Coronel Bento Roma e a av. EUA (ambos os lados)		
	Doutor Gama Barros	Rua Dr. Gama Barros			
		Largo da rua Conde Sabugosa			
		Rua Moniz Barreto			
	Frei Miguel Contreiras (poente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a av. de Roma e a rua Teixeira de Pascoais			
	Frei Miguel Contreiras (nascente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a av. Almirante Gago Coutinho e a rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados)			
Guilhermina Suggia	Rua Guilhermina Suggia				
	Rua D.Francisco Sousa Coutinho				
	Largo Cristovão Aires				
	Largo Fernandes Costa				
	Largo Rodrigues Cordeiro		45		

Período de referência: 1 a 31 de dezembro de 2022

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades		Descrição		Total de intervenções
Proteção Integrada	Deservagem	Gago Coutinho (sul)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)	-
		Avenida Roma (centro)	Av. de Roma entre a praça de Alvalade e a av. EUA (ambos os lados)	
			Praça de Alvalade entre a av. da Igreja (nascente) e a av. da Igreja (poente sul)	
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos		17	
	Manutenção			
	Rua Tomás da Fonseca			
	Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo			
	Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo			
	Largo do Borda D'Água			
	Azinhaga dos Barros			
	Rua Joaquim Rocha Cabral			
	Rua Eng.Caldeira Rodrigues			
	Rua Paul Harris			
	Av. Rui Nogueira Simões			
	Rua António Albino Machado			
	Azinhaga das Galhardas			
	Rua D. Luis da Cunha			
	Rua Mem de Sá			
	Rua Nuno Ferrari			
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)			
	Rua Diogo Bernardes			
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)			
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos		117	
	Pontos Críticos			
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)			
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)			
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)			
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)			
	Azinhaga das Galhardas (a meio)			
	Rua Alberto de Oliveira			
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)			
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)				

Período de referência: 1 a 31 de dezembro de 2022

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos, cerca de duas vezes por semana, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	98 500
Despejo de papeleiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	1011,53 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública.	52 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	19 anomalias reportadas

Período de referência: 1 a 31 de dezembro de 2022

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	1 a 11 de dez.	Apoio na limpeza do espaço público durante o evento "Mercado de Natal" na Av. da Igreja.	22 trabalhadores e 1 viatura para transporte
	17 de dez.	Apoio na limpeza do espaço público no evento evento de "Feira Franca" no Bairro das FONSECAS e Calçada	1 trabalhador, 1 viatura para transporte e 6 contentores de 240 litros
	29 de dez.	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de rouletes do Campo Grande Norte)	Colocação de 16 contentores no local antes do evento desportivo. Limpeza do local com recurso a 2 trabalhadores após o evento desportivo. Recolha dos contentores após evento desportivo
31 de dez.	Apoio na limpeza do espaço público durante o evento "Corrida El Corte Inglés São Silvestre"	6 trabalhadores e 1 viatura para apoio e transporte	
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		22
	Protecção Integrada		3
	Dejectos		2
	Papeleiras		2
	OEL		3
	Lavagem		1
	Sarjeta/Sumidouro		25
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		8
	Outras Entidades		0
	Outros		6
	Agradecimentos		0
Total de ocorrências recebidas		72	

Data: 13/01/22