

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.	Mecânica	Manual
	<p>Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.</p> <p>Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.</p> <p>Foi efetuada limpeza com três aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.</p>	1028	
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.		
	Arruamentos		
	Cidade Universitária	Alameda da Universidade	
		Doutor João Soares	Rua Dr. João Soares
	Campo Grande (norte)	Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a rua Odette Saint-Maurice	
	Av. Brasil (poente)	Avenida do Brasil entre o Campo Grande e a rua das Murtas nascente (ambos os lados)	
	Murtas	Rua das Murtas	
		Rua José Santa Camarão	
	Av. Brasil (centro)	Avenida do Brasil entre a rua das Murtas nascente e rua Eng.º Manuel Rocha (ambos os lados)	
	Reinaldo Ferreira	Rua Reinaldo Ferreira	
		Rua Eugénio de Castro Rodrigues	
		Rua João de Deus Ramos	
		Rua Alferes Malheiro	
		Rua Marquês de Soveral	
	Ricardo Jorge	Rua Ricardo Jorge	
		Rua Coronel Marques Leitão	
		Largo do Pote d'Água	
		Travessa do Pote d'Água	
		Largo João Vaz	
		Rua Constantino Fernandes	
		Largo Ribeiro Cristino	
		Rua Lopes Mendonça	
		Rua acesso às casas mortuárias da Igreja São João de Brito	
		Rua Carlos Mayer	
	Avenida Rio de Janeiro	Avenida Rio de Janeiro (norte)	
	Avenida Roma (norte)	Avenida Roma entre a av. do Brasil e a praça de Alvalade (ambos os lados)	
		Praça de Alvalade entre a av. de Roma e a av. da Igreja (ambos os lados)	
		127	

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções	
Proteção Integrada	Deservagem	Av. da Igreja (lado par)		
		Rua Alberto Oliveira		
		Rua Rosália de Castro (norte)		
		Rua Fernando Caldeira (norte)		
		Rua Branca Gonta Colaço (norte)		
		D. Rodrigo da Cunha		Av. D. Rodrigo da Cunha
		Santa Joana Princesa		Av. Santa Joana Princesa
				Rua Conde Arnoso
				Rua Carlos Mayer entre a rua lopes Mendonça e a rua Conde Arnoso
		S. João de Brito (escad.)		Rua São João de Brito escadinhos laterais da Igreja
		Av. Igreja (poente/sul)		Av. da Igreja
				Av. da Igreja poente sul
				Rua Castelo Branco Chaves
				Rua Rosália de Castro (sul)
				Rua Fernando Caldeira (sul)
		Avenida da República		Rua Branca Gonta Colaço (sul)
				Av. da República
				Campo Grande entre a av. da República e a rua de Entrecampos
				Rua Visconde Seabra
		Henrique Cardoso		Rua José Carlos dos Santos
				Travessa Henrique Cardoso
				Rua Infante D. Pedro entre a rua António Ferreira e a rua de Entrecampos
		Frei Tomé de Jesus		Rua de Entrecampos
				Rua Frei Tomé de Jesus
				Rua Alfredo Cortês
				Rua António Ferreira entre a travessa Henrique Cardoso e a rua Frei Tomé de Jesus
				Praça Francisco Morais
				Rua Frei Amador Arrais
				Rua Gonçalo Trancoso
		Rua Jerónimo Corte Real		
		António Ferreira		Rua António Ferreira entre a rua Frei Tomé de Jesus e a praça Andrade Caminha
				Praça Andrade Caminha
				Rua Diogo Bernardes
				Rua Fernão Alvares do Oriente
				Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos
		Avenida Roma (sul)		Rua Flores de Lima
				Rua Conde Sabugosa entre a rua Dr. Gama Barros e a av. de Roma (ambos os lados)
		Estados Unidos (centro/sul)		Av. EUA entre a av. de Roma e a av. Rio de Janeiro (ambos os lados)
		Frei Miguel Contreiras (poente)		Rua Infante D. Pedro (INEM) entre a av. de Roma e a rua António Ferreira
				Rua Pedro Ivo
				Rua Bulhão Pato
				Rua Antero Figueiredo
				Rua Teixeira de Pascoais e jardim dos cravos

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções	
Proteção Integrada	Deservagem	Estados Unidos (nascente)	Av. EUA entre a av. Rio de Janeiro e a av. Almirante Gago Coutinho (ambos os lados)	-
		Av. Rio Janeiro (sul)	Av. Rio de Janeiro entre o largo Frei Heitor Pinto e a av. EUA (ambos os lados)	
		Maria Amália Vaz Carvalho	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a av. Rio de Janeiro e a rua Marquesa Alorna (ambos os lados)	
			Rua Alberto Osório de Castro	
			Rua José Duro (sul)	
			Rua Alberto Bramão	
		Silva Albuquerque	Rua Guilherme Faria	
			passagem pedonal entre a rua Marquesa Alorna e a rua Alberto Osório de Castro	
		Avenida Roma (centro)	Rua Silva Albuquerque	
			Rua António Ramalho	
Proteção Integrada	Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos	Após a deservagem mecânica é realizada a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, para prolongamento da ausência de infestantes.		24
		Arruamentos		
		Violante do Céu	Rua Violante do Céu	
			Rua Guilherme Azevedo	
			Rua Eugénio de Castro	
			Rua Fausto Guedes Teixeira	
			Rua Camilo Pessanha	
		Carlos Malheiro Dias	Rua Carlos Malheiro Dias	
			Rua Duarte Lobo	
			Domingos Bontempo entre a rua Duarte Lobo e a rua Viana da Mota (ambos os lados)	
			Rua Viana da Mota	
		Carlos Seixas	Rua Carlos Seixas	
			Rua Cipriano Martins	
			Rua Filipe Magalhães	
			Largo Frei Luis de Sousa	
			Rua D. Pedro Cristo	
			Rua Domingos Bontempo entre a rua D. Pedro Cristo e a rua Viana da Mota (ambos os lados)	
			Rua Alexandre Rey Colaço	
		Raul Brandão	Rua Raul Brandão	
			Rua Epifânio Dias	
Rua Frei Manuel Cardoso				
Rua Domingos Bontempo entre a rua Frei Manuel Cardoso e a rua Epifânio Dias				

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	9
	Manutenção	
	Rua Dr. João Soares	
	Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a Rua Prof. Aníbal Bettencourt	
	Rua Prof. Aníbal Bettencourt	
	Campo Grande entre a Av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade	
	Rua Ernesto Vasconcelos	
	Campo Grande entre a Av.do Brasil e a Av. Marechal Craveiro Lopes	
	Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a Rua Odette Saint-Maurice	
	Rua Odette de Saint-Maurice	
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos, cerca de duas vezes por semana, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	84 375
Despejo de papeleiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	723,52 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública.	53 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	37 anomalias reportadas

Período de referência: 1 a 28 de fevereiro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	01/02 fev.	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de rouletes do Campo Grande Norte)	Colocação de 16 a 20 contentores no local antes do evento desportivo.
	12/13 fev.		Limpeza do local com recurso a 3 trabalhadores após o evento desportivo.
	16/17 fev.		Recolha dos contentores após evento desportivo com uma carrinha de apoio.
	27/28 fev.		
	17 fev.		Cortejo de Carnaval do Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		15
	Protecção Integrada		5
	Dejectos		10
	Papeleiras		2
	OEL		7
	Lavagem		1
	Sarjeta/Sumidouro		1
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		5
	Outras Entidades		0
	Outros		2
	Agradecimentos		0
Total de ocorrências recebidas		48	

Data: 09/03/23