

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções		
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.	Mecânica	Manual	
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m <sup>3</sup> ) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	980		
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m <sup>3</sup> ) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.			
	Foi efetuada limpeza com três aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.			
	Arruamentos			
	Campo Grande (norte)	Campo Grande entre a av.do Brasil e a av. Marechal Craveiro Lopes		64
	Bairro São João Brito	Rua A		
		Rua das Mimosas		
	Avenida Rio de Janeiro	Avenida Rio de Janeiro (norte)		
	Acácio Paiva	Rua do Centro Cultural		
		Rua João Saraiva		
		Rua Aprígio Mafra		
	Luis Augusto Palmeirim	Rua Luis Augusto Palmeirim entre a rua Marquesa Alorna e a rua José Duro		
		Rua Marquesa Alorna entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
		Rua José D'Esaguy		
		Rua José Duro entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
	Avenida Roma (norte)	Rua Luis Augusto Palmeirim entre a av. de Roma e a rua Marquesa Alorna (ambos os lados)		
		Rua Marquesa Alorna entre a rua Luís Augusto Palmeirim eo Largo (ambos os lados)		
	António Patrício	Rua António Patrício		
		Rua Alberto Oliveira entre a rua António Patrício e a rua Fernando Pessoa		
		Rua Eduardo Vidal		
	Aboim Ascensão	Rua projetada à rua Fernando Pessoa		
		Rua Bernarda Ferreira de Lacerda		
		Rua Alberto Oliveira entre a rua Fernando Pessoa e a av. da Igreja		
	Afonso Lopes Vieira	Rua Afonso Lopes Vieira entre a av. do Brasil e a av. da Igreja		
		Rua José Lins do Rego		
		Rua António Pusich		
		Rua João Lúcio		
	Campo Grande (sul)	Campo Grande entre a av. do Brasil e a av. EUA		
	Conde Ficalho	Rua Conde Ficalho		
D. Rodrigo da Cunha	Rua Francisco Franco			
Av. Igreja (poente/sul)	Rua Castelo Branco Chaves			
	Rua Fernando Caldeira (sul)			

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades		Descrição		Total de intervenções
Proteção Integrada	Deservagem	Av. Estados Unidos (poente)	Av. EUA entre a av. de Roma e o Campo Grande	-
		Estados Unidos (centro/sul)	Av. EUA entre a av. de Roma e a av. Rio de Janeiro (ambos os lados)	
		Silva Albuquerque	Rua Silva Albuquerque	
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos			60
	Manutenção			
	António Patrício	Rua António Patrício		
		Rua Alberto Oliveira entre a Rua António Patrício e a Rua Fernando Pessoa		
		Rua Eduardo Vidal		
	Aboim Ascensão	Rua Fernando Pessoa		
		Rua Mário Sá Carneiro		
		Rua Fernando Caldeira entre a Av. da Igreja e a Rua Fernando Pessoa		
		Rua Florbela Espanca		
		Rua projetada à Rua Fernando Pessoa		
		Rua Bernarda Ferreira de Lacerda		
		Rua Alberto Oliveira entre a Rua Fernando Pessoa e a Av. da Igreja		
	Afonso Lopes Vieira	Rua Afonso Lopes Vieira entre a Av. do Brasil e a Av. da Igreja		
		Rua José Lins do Rego		
		Rua Antónia Pusich		
		Rua João Lúcio		
	S. João de Brito (escad.)	Rua São João de Brito escadilhas laterais da Igreja		
	Av. Igreja (poente/sul)	Rua Castelo Branco Chaves		
		Rua Fernando Caldeira (sul)		
	Qta. Calçada Nova	Rua Tomás da Fonseca		
		Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo		
		Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo		
		Largo do Borda D'Água		
		Azinhaga dos Barros		
		Rua Joaquim Rocha Cabral		
		Rua Eng. Caldeira Rodrigues		
		Rua Paul Harris		
		Av. Rui Nogueira Simões		
		Rua António Albino Machado		
	Telheiras (sul)	Rua D. Luis da Cunha		
		Rua Mem de Sá		
		Rua Nuno Ferrari		
	Gago Coutinho (centro)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a Av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)		
Avenida da República	Av. da República			
	Campo Grande entre a Av. da República e a Rua de Entrecampos			
	Rua Visconde Seabra			
	Rua José Carlos dos Santos			

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Sarjetas/ Sumidouros	Henrique Cardoso	Travessa Henrique Cardoso	-
		Rua Infante D. Pedro entre a Rua António Ferreira e a Rua de Entrecampos	
		Rua de Entrecampos	
	Frei Tomé de Jesus	Rua Frei Tomé de Jesus	
		Rua Alfredo Cortês	
		Rua António Ferreira entre a Travessa Henrique Cardoso e a Rua Frei Tomé de Jesus	
		Praça Francisco Morais	
		Rua Frei Amador Arrais	
		Rua Gonçalo Trancoso	
		Rua Jerónimo Corte Real	
	António Ferreira	Rua António Ferreira entre a Rua Frei Tomé de Jesus e a Praça Andrade Caminha	
		Praça Andrade Caminha	
		Rua Diogo Bernardes	
		Rua Fernão Alvares do Oriente	
		Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos	
	Frei Miguel Contreiras (poente)	Rua Flores de Lima	
		Rua Pedro Ivo	
		Rua Bulhão Pato	
	Gago Coutinho (sul)	Rua Antero Figueiredo	
		Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)	
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	49	
	<b>Pontos Críticos</b>		
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)		
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)		
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)		
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)		
	Azinhaga das Galhardas (a meio)		
	Rua Alberto de Oliveira		
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)		
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)			

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Recolha de detritos de canídeos	Foi efetuada a colocação dos sacos de detritos de canídeos, cerca de duas vezes por semana, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	47 625	
Despejo de papeleiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio.		
	Foi efetuado esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.		
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	28 anomalias reportadas	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	692,12 m <sup>3</sup>	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública.	55 m <sup>3</sup>	
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	05 e 06 de out	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de rouletes do Campo Grande Norte)	Colocação de contentores de 340 L no local antes do evento desportivo. Limpeza do local pelos trabalhadores do SHU após o evento desportivo.
	08 e 09 de out		Recolha dos contentores após evento desportivo com uma carrinha de apoio.
	04/out	Festival Cuca Monga	Reforço de contentores e limpeza do espaço público.
15/out	11.ª Edição da Corrida do Sporting	Reforço da limpeza da via pública.	

Período de referência: 1 a 31 de outubro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	29
	Protecção Integrada	14
	Dejectos	7
	Papeleiras	3
	OEL	8
	Lavagem	6
	Sarjeta/Sumidouro	13
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	16
	Outras Entidades	0
	Outros	1
	Agradecimentos	0
		Total de ocorrências recebidas

Data: 14/10/23