

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções		
		Mecânica	Manual	
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões.	856		
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1 m ³) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.			
	Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2 m ³) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.			
	Foi efetuada limpeza com três aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.	117		
	Arruamentos			
	Forças Armadas			Entre Campo Grande e Av. Prof. Gama Pinto
				Av. 5 de outubro
				Rua Helena Félix
	Doutor João Soares			Rua Dr. João Soares
				Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a rua Prof. Aníbal Bettencourt
				Rua Prof. Aníbal Bettencourt
	Campo Grande (poente)			Campo Grande entre a av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade
				Rua Ernesto Vasconcelos
	Campo Grande (norte)			Campo Grande entre a av.do Brasil e a av. Marechal Craveiro Lopes
				Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a rua Odette Saint-Maurice
	Murtas			Rua das Murtas
	Jorge Colaço			Rua Jorge Colaço
				Rua Eng.º Manuel Rocha
	Bairro São João Brito			Estrada da Portela
				Rua Trás os Montes
				Rua A
				Rua B
				Rua C
				Rua D
				Rua E
				Rua L
				Rua J
				Rua do Sol
				Travessa do Chafariz
	Avenida Rio de Janeiro			Avenida Rio de Janeiro (norte)
Avenida Roma (norte)	Avenida Roma entre a av. do Brasil e a praça de Alvalade (ambos os lados)			
Aboim Ascensão	Travessa Aboim Ascensão			
	Rua Aboim Ascensão			
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a av. da Igreja e a rua António Patrício			
	Rua Fernando Pessoa			
	Rua Mário Sá Carneiro			
	Rua Fernando Caldeira entre a av. da Igreja e a rua Fernando Pessoa			

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções	
Proteção Integrada	Deservagem	Av. da Igreja (poente)	Av. da Igreja (lado par)	
			Rua Alberto Oliveira	
			Rua Rosália de Castro (norte)	
			Rua Fernando Caldeira (norte)	
			Rua Branca Gonta Colaço (norte)	
		Av. Igreja (nascente)	Av. da Igreja	
		Av. Igreja (poente/sul)	Av. da Igreja poente sul	
			Rua Rosália de Castro (sul)	
			Rua Fernando Caldeira (sul)	
		Frei Tomé de Jesus	Rua Branca Gonta Colaço (sul)	
			Rua Frei Amador Arrais	
			Rua Gonçalo Trancoso	
		Estados Unidos (centro/sul)	Rua Jerónimo Corte Real	
			Av. EUA entre a av. de Roma e a av. Rio de Janeiro (ambos os lados)	
			Rua Coronel Bento Roma	
		Coronel Bento Roma	Rua Moura Girão	
			Rua Conde Sabugosa entre a rua Coronel Bento Roma e a av. EUA (ambos os lados)	
			Rua Dr. Gama Barros	
		Doutor Gama Barros	Largo da rua Conde Sabugosa	
			Rua José Pinheiro de Melo (sul)	
			Rua Moniz Barreto	
			Rua Lagares D'El Rei	
		Frei Miguel Contreiras (poente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a av. de Roma e a rua Teixeira de Pascoais	
			Rua Pedro Ivo	
			Rua Bulhão Pato	
			Rua Antero Figueiredo	
		Estados Unidos (nascente)	Rua Teixeira de Pascoais	
			Av. EUA entre a av. Rio de Janeiro e a av. Almirante Gago Coutinho (ambos os lados)	
		Frei Miguel Contreiras (nascente)	Av. Frei Miguel Contreiras entre a av. Almirante Gago Coutinho e a rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados)	
			Rua General Pimenta de Castro	
Guilhermina Suggia	Rua Guilhermina Suggia			
	Rua Francisco Andrade			
	Rua António Andrade			
	Rua D.Francisco Sousa Coutinho			
	Largo Cristovão Aires			
	Largo Fernandes Costa			
	Largo Rodrigues Cordeiro			

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	42
	Pontos Críticos	
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)	
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)	
	Azinhaga das Galhardas (a meio)	
	Rua Alberto de Oliveira	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)	
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)		
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos, cerca de duas vezes por semana, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	78 125
Despejo de papelarias	Foi efetuado esvaziamento diário das papelarias da freguesia, pelas viaturas de apoio.	
	Foi efetuado esvaziamento das papelarias do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.	
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	24 anomalias reportadas
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	788,74 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública.	55 m ³

Período de referência: 1 a 30 de novembro de 2023

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	02 e 03 de nov	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de rouletes do Campo Grande Norte)	Colocação de contentores de 340 L no local antes do evento desportivo.
	05 e 06 de nov		Limpeza do local pelos trabalhadores do SHU após o evento desportivo.
	09 e 10 de nov		Recolha dos contentores após evento desportivo com uma carrinha de apoio.
	19 e 20 de nov		
	26 e 27 de nov		
	11/nov		Inauguração do espaço Coruchéus – Um Teatro em cada Bairro em Alvalade
11/nov	Celebração do Magusto de São Martinho	Apoio no transporte de materiais e limpeza do local	
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		34
	Protecção Integrada		11
	Dejectos		0
	Papeleiras		1
	OEL		7
	Lavagem		3
	Sarjeta/Sumidouro		1
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		1
	C.M.L.		9
	Outras Entidades		0
	Outros		3
	Agradecimentos		3
Total de ocorrências recebidas		73	

Data: 06/12/23