

Período de referência:

1 a 31 de março de 2025

Atividades	Descrição	Total de intervenções			
<p style="text-align: center;">Varredura</p>	Foi efetuada varredura manual nos 59 cantões.	Mecânica	Manual		
	Foi efetuada varredura mecânica com apoio de soprador elétrico em várias artérias da Freguesia.	1613			
	Foi efetuada limpeza com aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.				
<p style="text-align: center;">Proteção Integrada</p>	<p>A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.</p>				
	Deservagem	Arruamentos			
		Hospital Santa Maria	Av. Professor Egas Moniz		66
			Av. das Forças Armadas		
			Av. Prof. Gama Pinto		
		Gama Pinto	Av. Prof. Gama Pinto		
		Cidade Universitária	Alameda da Universidade		
			Acácio Paiva	Rua Acácio Paiva entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a rua João Saraiva	
		Rua do Centro Cultural			
		Rua João Saraiva			
		Rua Aprígio Mafra			
		Luis Augusto Palmeirim	Rua Luis Augusto Palmeirim entre a rua Marquesa Alorna e a rua José Duro		
			Rua Marquesa Alorna entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
			Rua José D'Esaguy		
			Rua José Duro entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
			Rua Acácio Paiva entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
		Gago Coutinho (Relógio)	Av. Almirante Gago Coutinho entre av. José Régio e o Relógio (lado par)		
		Gago Coutinho (norte)	Av. Almirante Gago Coutinho entre av. Dom Rodrigo da Cunha e o Relógio (lado impar)		
		Conde Ficalho	Rua Conde Ficalho		
		D. Rodrigo da Cunha	Rua Francisco Franco		
		Gago Coutinho (centro)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a av. EUA e a av. D. Rodrigo da Cunha (ambos os lados)		
		Coronel Bento Roma	Rua Coronel Bento Roma		
		Frei Miguel Contreiras (poente)	Rua Antero Figueiredo		
			Rua Teixeira de Pascoais		
		Gago Coutinho (sul)	Av. Almirante Gago Coutinho entre a av. EUA e a linha da CP (ambos os lados)		

Período de referência:

1 a 31 de março de 2025

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	17	
	Manutenção		
	Hospital Santa Maria		Av. Professor Egas Moniz Av. Prof. Gama Pinto
	Gama Pinto		Av. Prof. Gama Pinto
	Qta. Calçada Nova		Rua Tomás da Fonseca
			Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo
			Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo
			Largo do Borda D'Água
			Azinhaga dos Barros
			Rua Joaquim Rocha Cabral
			Rua Eng. Caldeira Rodrigues
			Rua Paul Harris
	Av. das Galhardas		Av. Rui Nogueira Simões
			Rua António Albino Machado
	Telheiras (sul)		Azinhaga das Galhardas
Rua D. Luís da Cunha			
Rua Mem de Sá Rua Nuno Ferrari			
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos	105	
	Pontos Críticos		
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)		
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)		
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)		
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)		
	Azinhaga das Galhardas (a meio)		
	Rua Alberto de Oliveira		
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)		
	Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)		
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a colocação regular dos sacos de dejetos de canídeos, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	36 750	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.	735,6 m ³	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão indevidamente depositado na via pública.	55 m ³	
Despejo de papeleiras	Foi efetuado o esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio.		
	Foi efetuado o esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.		

Período de referência:

1 a 31 de março de 2025

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.		18 anomalias reportadas
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	03/mar	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de <i>roulottes</i> do Campo Grande Norte)	Colocação de contentores de 340 L no local antes do evento desportivo.
	15/mar		Limpeza do local pelos trabalhadores do SHU após o evento desportivo.
22/mar	Recolha dos contentores após evento desportivo com uma carrinha de apoio.		
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		10
	Resíduos em redor de ecoponto		0
	Proteção Integrada		9
	Dejetos		6
	Papeleiras		0
	OEL		6
	Lavagem		1
	Sarjeta/Sumidouro		3
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		1
	C.M.L.		12
	Outras Entidades		0
	Outros		2
	Agradecimentos		3
Total de ocorrências recebidas		53	

Data: 29/04/25