

Atividades	Descrição	Total de intervenções		
Varredura	Foi efetuada varredura manual nos 59 cantões.	Mecânica	Manual	
	Foi efetuada varredura mecânica com apoio de soprador elétrico em várias artérias da Freguesia.	1274		
	Foi efetuada limpeza com aspiradores urbanos elétricos em alguns arruamentos da Freguesia.			
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstra as intervenções realizadas.			
	Deservagem	Arruamentos		39
		Doutor João Soares	Rua Dr. João Soares Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a rua Prof. Aníbal Bettencourt Rua Prof. Aníbal Bettencourt	
		Campo Grande (poente)	Campo Grande entre a av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade Rua Ernesto Vasconcelos	
		Campo Grande (norte)	Campo Grande entre a av.do Brasil e a av. Marechal Craveiro Lopes	
			Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a rua Odette Saint-Maurice	
			Rua Odette Saint-Maurice	
		Acácio Paiva	Rua Aprígio Mafra	
		Campo Grande (sul)	Campo Grande entre a av. do Brasil e a av. EUA	
		Av. Estados Unidos (poente)	Av. EUA entre a av. de Roma e o Campo Grande	
Estados Unidos (centro/sul)		Av. EUA entre a av. de Roma e a av. Rio de Janeiro (ambos os lados)		
Sarjetas/ Sumidouros	Arruamentos		9	
	Manutenção			
	Manutenção	Rua das Murtas		
		Av. de Roma		
		Campo Grande (limpeza das grades)		
		Rua João Soares (limpeza das grades)		
		Av. Almirante Gago Coutinho (limpeza das grades)		
		Av. do Brasil (limpeza das grades)		
		Av. Rio de Janeiro (limpeza das grades)		
		Av. Estados Unidos da América		
		Rua Acácio Paiva		
	Pontos Críticos			
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)			
Av. da República (junto ao viaduto da CP)				
Av. das Forças Armadas (à entrada da Av. dos Combatentes)				
Av. dos Combatentes (junto ao separador central, em frente à Universidade Católica)				
Azinhaga das Galhardas (a meio)				
Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)				
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)				
121				

Período de referência:

1 a 31 de janeiro de 2026

Atividades	Descrição		Total de intervenções
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a colocação regular dos sacos de dejetos de canídeos, nos 132 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		45 575
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza.		719,36 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão indevidamente depositado na via pública.		55 m ³
Despejo de papeleiras	Foi efetuado o esvaziamento diário das papeleiras da freguesia, pelas viaturas de apoio.		
	Foi efetuado o esvaziamento das papeleiras do Parque José Gomes Ferreira com regularidade.		
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias/ ocorrências relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.		12 anomalias reportadas
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	16/jan	Jogo de futebol (reforço da limpeza do espaço público nas imediações do recinto desportivo - zona de <i>roulottes</i> do Campo Grande Norte)	Colocação de contentores de 340 L no local antes do evento desportivo.
20/jan	Limpeza do local pelos trabalhadores do SHU após o evento desportivo. Recolha dos contentores após evento desportivo com uma carrinha de apoio.		
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		40
	Resíduos em redor de ecoponto		0
	Proteção Integrada		8
	Dejetos		3
	Papeleiras		1
	OEL		5
	Lavagem		2
	Sarjeta/Sumidouro		6
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		5
	Outras Entidades		2
	Outros		0
	Agradecimentos		2
Total de ocorrências recebidas		74	

Data: 09/02/26