

Período de referência: 1 a 30 de abril de 2020

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
	Foi efetuada varredura mecânica com varredora e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	27	719
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstram as intervenções realizadas.	9	
	Arruamentos		
	Avenida 5 outubro, parte;		
	Rua Alfredo Mesquita;		
	Avenida 5 outubro, parte;		
	Avenida das Forças Armadas, parte;		
	Avenida 5 outubro, restante;		
	Rua Helena Félix, parte;		
	Avenida Forças Armadas, parte;		
	Rua Helena Félix, restante;		
	Avenida Forças Armadas, parte;		
	Avenida Rio Janeiro (Mercado Norte)		
	Passagem pedonal entre Av. Rio Janeiro e R. José Duro (LIDL)		
	Rua José Duro (Mercado)		
	Cais de carga do mercado		
	Avenida Rio Janeiro (Pingo Doce)		
	Rua João Saraiva (Pingo Doce)		
	Rua Centro Cultural (Pingo Doce)		
	Rua João Saraiva (Continente)		
	Rua Acácio Paiva (Continente)		
Rua Centro Cultural (Continente)			
Rua Frei Manuel Cardoso.			
Pingo Doce, Estados Unidos da América;			
Auchan, Avenida do Brasil;			
Pingo Doce, Azinhaga das Galhardas;			
Pingo Doce, Rua Condé Sabugosa;			
Mercado Jardim, Rua Antero Figueiredo			
Largo da Rua Eduardo Noronha.			
		35	

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Lavagens	Arruamentos	3
	Recantos	
	Avenida Roma.	
	Rua Odette Saint-Maurice. Avenida Prof. Egas Moniz.	
Sarjetas	Manutenção	42
	Avenida do Brasil, poente parte;	
	Avenida do Brasil, centro parte;	
	Avenida Almirante Gago Coutinho, norte;	
	Avenida Almirante Gago Coutinho, centro;	
	Avenida Estados Unidos América, poente;	
	Avenida Estados Unidos América, centro/sul;	
	Avenida Almirante Gago Coutinho, sul;	
	Avenida do Brasil, centro parte;	
	Avenida do Brasil, nascente, parte;	
	Rua Aprígio Mafra, parte;	
	Campo Grande, sul;	
	Avenida Almirante gago Coutinho, relógio lado par;	
	Avenida Estados Unidos América, norte;	
	Avenida do Brasil, nascente restante;	
	Avenida do Brasil, centro restante;	
	Avenida do Brasil, poente restante;	
	Campo Grande, poente;	
	Rua Ernesto Vasconcelos;	
	Avenida Roma, norte;	
	Rua Dr. João Soares;	
	Campo Grande, entre Alameda e a Avenida das Forças Armadas;	
	Rua Professor Anibal Bettencourt;	
	Avenida de Roma, centro;	
	Avenida das Forças Armadas.	
	Avenida 5 outubro;	
	Rua Helena Félix;	
	Avenida de Roma, sul;	
	Avenida Rio Janeiro, norte;	
	Rua Luis Augusto Palmeirim;	
	Rua marquesa Alorna, norte;	
	Rua José D'Esaguy;	
	Rua José Duro, norte;	
	Rua Acácio Paiva, sul;	
	Azinhaça das Galhardas;	
	Avenida Rio Janeiro, sul parte;	
	Avenida Rio Janeiro, sul restante;	
	Rua Ricardo Jorge;	
	Rua Coronel Marques Leitão;	
	Rua Acácio Paiva, norte;	
	Rua do centro Cultural;	
	Rua João Saraiva;	
Rua Aprígio Mafra, restante;		
Pontos críticos	63	
Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA).		
Av. da República (junto ao viaduto da CP).		
Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes).		
Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica).		
Azinhaça das Galhardas (a meio).		
Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja).		
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil).		

Atividades	Descrição	Total
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	57175 sacos repostos
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos 128 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.	
Despejo de papeléis	Foi efetuado esvaziamento diário das papeléis da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.	
	Foi efetuado esvaziamento das papeléis do Parque José Gomes Ferreira com uma periodicidade de quatro vezes por semana.	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	482,04 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	35 m ³
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	28 anomalias reportadas
Operações Especiais de Limpeza	Data	0 Meios envolvidos
	Não houve eventos devido ao estado de emergência	
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	
	Varredura	1
	Protecção Integrada	2
	Dejectos	2
	Papeleiras	5
	OEL	0
	Lavagem	2
	Sarjeta/Sumidouro	2
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	0
	C.M.L.	11
	Outras Entidades	0
	Outros	3
	Agradecimentos	2
Total de ocorrências recebidas		30