

Período de referência: 1 a 31 de março de 2020

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
	Foi efetuada varredura mecânica com varredora e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	334	823
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstram as intervenções realizadas.	25	
	Arruamentos		
	Rua Conde Fialho		
	Av. Dom Rodrigo da Cunha		
	Rua Francisco Franco		
	Rua Carlos Lobo D'Ávila		
	Rua Prof. Veiga Beirão		
	Rua Francisco Franco		
	Rua Guilherme Azevedo.		
	Rua Tomás da Fonseca		
	Largo da Rua Frei Joaquim Santa Rosa de Viterbo		
	Rua Frei Joaquim Santa Rosa de Viterbo		
	Azinhaga dos Barros		
	Rua Paul Harris		
	Rua Eng. Manuel Rocha		
	Rua Jorge Colaço		
	Av Rio de Janeiro sul		
	Av Rio de Janeiro norte		
	Rua das Murtas		
	Av. De Roma centro		
	Av Marechal Craveiro Lopes		
	Rua Odette Saint-Maurice		
	Av do Brasil, centro		
	Campo Grande Sul		
	Rua Apúrgio Mafra		
	Azinhaga das su		
	Campo Grande norte		
	Aplicação de hipoclorito de sódio	35	
	Avenida Rio Janeiro (Mercado Norte)		
	Passagem pedonal entre Av. Rio Janeiro e R. José Duro (LIDL)		
	Rua José Duro (Mercado)		
	Cais de carga do mercado		
	Avenida Rio Janeiro (Pingo Doce)		
Rua João Saraiva (Pingo Doce)			
Rua Centro Cultural (Pingo Doce)			
Rua João Saraiva (Continente)			
Rua Acácio Paiva (Continente)			
Rua Centro Cultural (Continente)			
Rua Frei Manuel Cardoso.			
Pingo Doce, Estados Unidos da América;			
Auchan, Avenida do Brasil;			
Pingo Doce, Azinhaga das Galhardas;			
Pingo Doce, Rua Conde Sabugosa;			
Mercado Jardim, Rua Antero Figueiredo			
Largo da Rua Eduardo Noronha.			

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Lavagens	Arruamentos	24
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)	
	Av. das Forças Armadas (à entrada do acesso à Av. dos Combatentes)	
	Av. dos Combatentes (junto separador central, em frente à Universidade Católica)	
	Azinhaga das Galhardas (a meio)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)	3
	Recantos	
	Avenida Roma.	
	Rua Odette Saint-Maurice.	
Avenida Prof. Egas Moniz.	6	
Manutenção		
Rua Conde Sabugosa, parte;		
Rua Conde Sabugosa, restante;		
Largo Machado Assis;		
Parque Sabugosa;		
Rua José Pinheiro de Melo, parte;		
Rua Coronel Bento Roma;		
Rua José Pinheiro de Melo, restante;		
Rua Moura Girão;		
Rua Dr. Gama Barros, parte;		
Rua Dr. Gama Barros, restante;		
Rua Moniz Barreto;		
Rua Lagares D'El Rey, parte;		
Rua Lagares D'El Rey, restante;		
Rua General Pimenta de Castro;		
Rua Pedro Ivo;		
Rua Bulhão Pato, parte;		
Rua Antero Figueiredo;		
Rua Teixeira Pascoais;		
Avenida Frei Miguel Contreiras, poente parte;		
Rua Bulhão Pato, restante;		
Avenida Frei Miguel Contreiras, poente restante;		
Avenida Frei Miguel Contreiras, nascente;		
Rua Guilhermina Suggia;		
Rua Francisco Andrade;		
Rua António Andrade;		
Rua D. Francisco Sousa Coutinho;		
Largo Cristóvão Aires;		
Largo Fernandes Costa;		
Largo Rodrigues Cordeiro;		
Pontos críticos		11
Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA).		
Av. da República (junto ao viaduto da CP).		
Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes).		
Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica).		
Azinhaga das Galhardas (a meio).		
Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja).		
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil).		

Atividades	Descrição	Total	
Recolha de detritos de canídeos	Foi efetuada a remoção de detritos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	82 275 sacos repostos	
	Foi efetuada a colocação dos sacos de detritos de canídeos nos 128 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		
Despejo de papelarias	Foi efetuado esvaziamento diário das papelarias da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.		
	Foi efetuado esvaziamento das papelarias do Parque José Gomes Ferreira com uma periodicidade de quatro vezes por semana.		
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	702,3 m ³	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	37 m ³	
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	40 anomalias reportadas	
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	8	Jogo de futebol Sporting / Aves	Uma varredora mecânica, um trabalhador e 18 contentores
	4	"Na Rota da Igualdade", na Avenida Professor Egas Moniz.	Um trabalhador.
	9 e 10	Filmagens "Spoticar", na rua Conde Ficalho e Av D. Rodrigo da Cunha	Dois trabalhadores
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		4
	Protecção Integrada		2
	Dejectos		1
	Papeleiras		1
	OEL		4
	Lavagem		7
	Sarjeta/Sumidouro		0
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		25
	Outras Entidades		0
	Outros		7
	Agradecimentos		4
Total de ocorrências recebidas		55	