

Período de referência: 1 a 15 de outubro de 2019

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
	Foi efetuada varredura mecânica com varredora e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	176	386
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstram as intervenções realizadas.	56	
	Arruamentos		
	Rua Dr. João Soares		
	Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a rua Prof. Aníbal Bettencourt		
	Rua Prof. Aníbal Bettencourt		
	Campo Grande entre a av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade		
	Rua Ernesto Vasconcelos		
	Campo Grande entre a av. do Brasil e a av. Marechal Craveiro Lopes		
	Av. Marechal Craveiro Lopes entre o Campo Grande e a rua Odette Saint-Maurice		
	Rua Odette Saint-Maurice		
	Avenida do Brasil entre o Campo Grande e a rua das Murtas nascente		
	Rua das Murtas		
	Avenida do Brasil entre a rua das Murtas nascente e rua Eng.º Manuel Rocha		
	Rua Eng.º Manuel Rocha		
	Rua Acácio Paivaentre a rua Luís Augusto Palmeirim e a rua João Saraiva		
	Rua do Centro Cultural		
	Rua João Saraiva		
	Rua Luís Augusto Palmeirim entre a rua Marquesa Alorna e a rua José Duro		
	Rua Marquesa Alorna entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
	Rua José D'Esaguy		
	Rua José Duro entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
	Rua Acácio Paiva entre a rua Luís Augusto Palmeirim e a av. da Igreja		
	Campo Grande entre a av. do Brasil e a av. EUA		
	Rua Francisco Franco		
	Rua Carlos Malheiro Dias		
	Rua Duarte Lobo		
	Rua Domingos Bontempo entre a rua Duarte Lobo e a rua Viana da Mota		
	Rua Carlos Seixas		
	Rua Cipriano Martins		
	Rua Filipe Magalhães		
	Largo Frei Luis de Sousa		
	Rua D. Pedro Cristo		
	Rua Domingos Bontempo entre a rua D. Pedro Cristo e a rua Viana da Mota		
	Rua Alexandre Rey Colaço		
	Rua Eduardo Noronha		
	Rua Francisco Lourenço da Fonseca		
	Rua Raul Brandão		
	Rua Epifânio Dias		
	Rua Frei Manuel Cardoso		
	Av. da República		
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a av. EUA e a linha da CP		
	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a av. Rio de Janeiro e a rua Marquesa Alorna		
	Rua Alberto Osório de Castro		
	Rua Alberto Bramão		
	Rua Guilherme Faria		
	Passagem pedonal entre a rua Marquesa Alorna e a rua Alberto Osório de Castro		
	Rua Silva Albuquerque		
	Rua António Ramalho		
	Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a rua Marquesa Alorna e a av. de Roma		
	Rua Marquesa Alorna (sul)		

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Lavagens	Arruamentos	57
	Recantos	
	Avenida Roma	
	Praça de Alvalade	
	Largo Machado Assis	
	Rua José Pinheiro de Melo	
	Avenida Frei Miguel Contreiras	
	Rua Lagares D'EI Rei	
	Travessa Henrique Cardoso	
	Rua Flores de Lima	
	Avenida Rio Janeiro	
	Avenida Roma	
	Travessa do Pote D'Água	
	Rua José Duro	
	Rua Odette Saint-Maurice	
	Campo Grande	
	Rua José Lins do Rego	
	Rua Aprigo Mafra	
	Avenida Prof. Egas Moniz	
	Avenida Estados Unidos da América	
Travessa Aboim Ascensão		
Rua Francisco Lourenço da Fonseca		
Sargetas	Manutenção	48
	Av. Professor Egas Moniz	
	Rua Conde Ficalho	
	Rua Carlos Lobo D'Ávila	
	Rua Professor Veiga Beirão	
	Av. D. Rodrigo da Cunha	
	Rua Francisco Franco	
	Rua Frei Tomé de Jesus	
	Rua Alfredo Cortês	
	Rua António Ferreira entre a Travessa Henrique Cardoso e a Rua Frei Tomé de Jesus	
	Praça Francisco Morais	
	Rua Frei Amador Arrais	
	Rua Gonçalo Trancoso	
	Rua Jerónimo Corte Real	
	Rua António Ferreira entre a Rua Frei Tomé de Jesus e a Praça Andrade Caminha	
	Praça Andrade Caminha	
	Rua Diogo Bernardes	
	Rua Fernão Alvares do Oriente	
	Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos	
	Rua Flores de Lima	
	Rua Conde Sabugosa entre a Rua Dr. Gama Barros e a Av. de Roma	
	Largo Machado de Assis	
	Av. EUA entre a Av. de Roma e a Av. Rio de Janeiro	
	Rua Coronel Bento Roma	
	Rua Moura Girão	
	Rua José Pinheiro de Melo	
	Rua Conde Sabugosa entre a Rua Coronel Bento Roma e a Av. EUA	
	Rua Dr. Gama Barros	
	largo da Rua Conde Sabugosa	
	Rua José Pinheiro de Melo (sul)	
	Rua Moniz Barreto	
	Rua Lagares D'EI Rei	
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. de Roma e a Rua Teixeira de Pascoais	
	Rua Pedro Ivo	
	Rua Bulhão Pato	
	Rua Antero Figueiredo	
	Rua Teixeira de Pascoais	
	Av. EUA entre a Av. Rio de Janeiro e a Av. Almirante Gago Coutinho	
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. Almirante Gago Coutinho e a Rua Teixeira de Pascoais	
	Rua Guilhermina Suggia	
Rua Francisco Andrade		
Rua António Andrade		
Rua Dr.Francisco Sousa Coutinho		
Largo Cristovão Aires		
Largo Fernandes Costa		
Largo Rodrigues Cordeiro		

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
Sargetas	Arruamentos	14	
	Pontos críticos		
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA)		
	Av. da República (junto ao viaduto da CP)		
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes)		
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica)		
	Azinhaga das Galhardas (a meio)		
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)		
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)			
Recolha de dejetos de canídeos	Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	47800 sacos repostos	
	Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos 128 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		
Despejo de papeléiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeléiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.		
	Foi efetuado esvaziamento das papeléiras do Parque José Gomes Ferreira com uma periodicidade de quatro vezes por semana.		
Atividades	Descrição	Total	
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	349,86 m ³	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	20 m ³	
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	29 anomalias reportadas	
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	3	Jogo de futebol Sporting/Lask Linz.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	3	"Concentração de trabalhadores do LNEC", na av. do Brasil.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	9	"Filmagens A Prisioneira", na rua Infante D. Pedro.	Um trabalhador com soprador.
	10	"Concentração de trabalhadores do LNEC", na av. do Brasil.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	11	Jogo de futebol Portugal/Luxemburgo.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	11-14	"Filmagens A cabra Cega", na rua Epifânio Dias.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador por dia.
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		3
	Protecção Integrada		3
	Dejectos		2
	Papeléiras		1
	OEL		8
	Lavagem		5
	Sarjeta/Sumidouro		2
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		1
	C.M.L.		8
	Outras Entidades		0
	Outros		2
Agradecimentos		0	
Total de ocorrências recebidas			35