

Período de referência: 1 a 30 de junho de 2019

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
	Foi efetuada varredura mecânica com varredora e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	414	520
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. O quadro abaixo demonstram as intervenções realizadas.	89	
	Arruamentos		
	Av. Professor Egas Moniz.		
	Av. das Forças Armadas.		
	Av. Prof. Gama Pinto.		
	Entre o Campo Grande e Av. Prof. Gama Pinto.		
	Av. 5 de Outubro.		
	Rua Helena Félix.		
	Rua Dr. João Soares.		
	Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a rua Prof. Aníbal Bettencourt.		
	Rua Prof. Aníbal Bettencourt.		
	Rua das Murtas.		
	Rua José Santa Camarão.		
	Rua Ricardo Jorge.		
	Rua Coronel Marques Leitão.		
	Largo do Pote d'Água.		
	Travessa do Pote d'Água.		
	Largo João Vaz.		
	Rua Constantino Fernandes.		
	do Céu.		
	Rua Guilherme Azevedo.		
	Rua Eugénio de Castro.		
	Rua Fausto Guedes Teixeira.		
	Rua Camilo Pessanha.		
	Travessa Aboim Ascensão.		
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a av. da Igreja e a rua António Patrício.		
	Rua Mário Sá Carneiro.		
	Rua Fernando Caldeira entre a av. da Igreja e a rua Fernando Pessoa.		
	Rua Bernarda Ferreira de Lacerda.		
	Rua Alberto Oliveira entre a rua Fernando Pessoa e a av. da Igreja.		
	Rua Afonso Lopes Vieira entre a av. do Brasil e a av. da Igreja.		
	Rua José Lins do Rego.		
	Rua António Pusich.		
	Rua João Lúcio.		
	Av. D. Rodrigo da Cunha.		
	Rua Francisco Franco.		
	Rua Castelo Branco Chaves.		
	Av. da República.		
	Av. EUA entre a av. de Roma e o Campo Grande.		
	Av. EUA entre a av. de Roma e a av. Rio de Janeiro (ambos os lados).		
Rua Maria Amália Vaz de Carvalho entre a av. Rio de Janeiro e a rua Marquesa Alorna.			
Rua Alberto Osório de Castro.			
Rua José Duro (sul).			
Passagem pedonal entre a rua Marquesa Alorna e a rua Alberto Osório de Castro.			
Rua Marquesa Alorna (sul).			

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Proteção Integrada	Arruamentos	17
	Rua Tomás da Fonseca.	
	Rua Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo.	
	Largo Frei Joaquim Santa Rosa Viterbo.	
	Largo do Borda D'Água	
	Azinhaga dos Barros.	
	Rua Joaquim Rocha Cabral.	
	Rua Caldeira Rodrigues.	
	Av. Rui Nogueira Simões.	
Azinhaga das Galhardas.		
Lavagens	<b>Recantos</b>	24
	Avenida Roma.	
	Praça de Alvalade.	
	Largo Machado Assis.	
	Rua José Pinheiro de Melo.	
	Avenida Frei Miguel Contreiras	
	Rua Lagares D'El Rei	
	Travessa Henrique Cardoso.	
	Rua Flores de Lima.	
	Avenida Rio Janeiro	
	Avenida Roma	
	Travessa do Pote D'Água.	
	Rua José Duro.	
	Rua Odette Saint-Maurice.	
	Campo Grande.	
	Rua José Lins do Rego.	
	Rua Aprigio Mafra.	
Avenida Prof. Egas Moniz.		
Avenida Estados Unidos da América.		
Travessa Aboim Ascensão.		
Rua Francisco Lourenço da Fonseca.		
Sargetas	<b>Manutenção</b>	7
	Av. Professor Egas Moniz.	
	Campo Grande entre a Alameda da Universidade e a Rua Prof. Aníbal Bettencourt.	
	Campo Grande entre a Av. Marechal Craveiro Lopes e a Alameda da Universidade.	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre Av. Rodrigo da Cunha e o Relógio (lado ímpar).	28
	<b>Pontos críticos</b>	
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA).	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP).	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes).	
	Av. dos Combatentes ( em frente à Universidade Católica).	
	Azinhaga das Galhardas (a meio).	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja).	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil).	

Atividades	Descrição	Total	
Recolha de detritos de canídeos	Foi efetuada a remoção de detritos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	66850 sacos repostos	
	Foi efetuada a colocação dos sacos de detritos de canídeos nos 104 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		
Despejo de papelarias	Foi efetuado esvaziamento diário das papelarias da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.		
	Foi efetuado esvaziamento das papelarias do Parque José Gomes Ferreira com uma periodicidade de quatro vezes por semana.		
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	619,82 m <sup>3</sup>	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	38 m <sup>3</sup>	
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	47 anomalias reportadas	
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	1	Feira Social, Mercado Jardim.	Dois trabalhadores.
	1-2	"5ª Edição das Olisipíadas", no INATEL.	Duas viaturas e 15 trabalhadores com sopradores.
	3	Filmagens "Philips Lumeia", Avenida dos Estados Unidos da América.	Um trabalhador.
	9	"2ª Corrida Universitária de Lisboa", Alameda da Universidade.	Uma viatura, uma varredora e dois trabalhadores com sopradores.
	13	Apoio CML Festas de Lisboa.	Uma viatura e dois trabalhadores.
	7-16	"5ª Edição do Arraial de Santo António", INATEL.	Uma viatura, uma varredora e 25 trabalhadores com sopradores.
	15	Filmagens "Cofidis", Rua Marquês de Soveral.	Um trabalhador com soprador.
	28	"Sessão fotográfica Hyundai", Rua Frei Miguel Contreiras.	Uma varredora e um trabalhador.
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		
	Varredura		6
	Protecção Integrada		15
	Dejectos		5
	Papeleiras		3
	OEL		10
	Lavagem		1
	Sarjeta/Sumidouro		0
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		19
	Outras Entidades		0
	Outros		5
	Agradecimentos		1
Total de ocorrências recebidas		65	