




Não dispensa a verificação de todos os cotos e informações indicadas em obra.

-  zona de aterro
-  árvores a abater
-  Muros existentes a reparar



autor
Arq. Paisagista
Francisco Maia

Coordenação

requerente

Obra e Local
Bairro das Caixas



Designação
Alterações

Especialidade
Arquitetura Paisagista

Projecto
Projeto de Execução

Dks.
--

Des. n.º
02

Escala
--

Data
julho 2017

